P/N. 920-011912-02

Edition A

10.2015

KSW-BPシリーズ コマンドリファレンス

ご注意	4
はじめに	4
EZPLコマンドについて	4
コマンドと規則	4
セットアップコマンド	5
[^] An - 印字方法 (DT-2/DT-4は除く)	5
^Bx − バックフィード長	5
^Cx - コピー数	5
^D+dddd.hh ─ 日付計算	5
[^] Dx - カット枚数指定	5
^Ex - ラベル停止位置指定	6
^Fname - ラベルフォーマットダウンロード	6
^Gn – Enable/disable シースルーセンサー切替 *シースルーセンサー搭載機種のみ	6
[^] Hx - 印字濃度設定	6
^Kname - ラベルフォーマット呼び出し	6
^L - ラベルフォーマットコマンド開始	8
[^] Mx- ラベル送り	8
^On- 剥離/アプリケーター(自動貼り装置)の切替 *アプリケーターはKSW-800プラス/600プラスのみ	8
^PAx - 自動印字(可変、連番印字)	8
[^] Px - 印字枚数	8
[^] PI - 連続印字	9
^Qx,y(,z±) - ラベル長さ	9
[^] Rx - 左余白	10
^Sx - 印字スピード	10
[^] T+hhh.mm- 時間計算機能	10
[^] Wx- ラベル幅設定	10
[^] XGET,CONFIG - ステータス確認 * KSW–500シリーズのみ	10
^XGET,TPHRESISTANCE – ヘッドチェック *対応機種のみ	11
^XSET,ACTIVERESPONSE,n ー プリンターステータス	11
^XSET,BUZZER,n-ビープ音設定	12
[^] XSET,CODEPAGE,n-コードページ(文字セット)設定	12
[^] XSET,CF_FORMAT,1 - CFカードフォーマット *対応機種のみ	12
[^] XSET,IMMEDIATE,n - 即実行コマンドの許可	13
^XSET,KEYBOARD,n- キーボード設定 * KSW-800プラス/600プラス/PIシリーズのみ	13
^XSET,LANGUAGE,n − LCD言語設定 * KSW-800プラス/600プラス/PIシリーズのみ	13
^XSET,MEMORY,n - CFカード/フラッシュメモリ切り替え (DT-2/DT-4は除く)	13
^XSET,TOPOFFORM,n – Top of Form	14
[^] XSET,UNICODE,n-ユニコード設定 *対応機種のみ	14
^XSET,USBETHERNET,n-USB/Ethernet ポート切替 *対応機種のみ	14
^XSETCUT,DOUBLECUT,x - ダブルカット	14
[^] XSETCUT,MODE,n - カッターモード *対応機種のみ	15
^XSET,PASSWORD,n,x − フロントパネルロック * KSW−800プラス/600プラス/PIシリーズのみ	15

^XSETRTC,ISOWEEKNUM,n – ISOウィーク	
^XSETRTC,LANGUAGE,n - 言語レイアウト	
^XSET,REWINDER,n- リワインダー(巻き取り装置) * KSW-800プラス/600プラスシリーズのみ	
^XSET,SLASHZERO,n - スラッシュ付きゼロ	
^XSET,SMARTBACK,n – スマートバックフィード	
[^] Yb,p,d,s - シリアルポート設定	
コントロールコマンド	
[~] B - バージョンの表示(ハイパーターミナル)	
[~] Dm,d,y,h,i,s- 年日時設定	
[~] En, name, size - グラフィックダウンロード	
~G − グラフィックモード	
[~] H,TTF,name,size <cr>data TrueTypeフォントダウンロード</cr>	
[~] H,TTF_TABLE,name,size <cr>data - ユニコードテーブル</cr>	
~Jx - ビットマップフォントダウンロード	
[~] Kn- 印字完了信号送信(RS-232)	
[~] L,DBASE,x,y - dBase IIIのダウンロード	
[~] L,SERIAL,name,data - シリアルデータダウンロード	21
[~] MDEL – メモリオールクリア	
[~] MDELn,name - メモリクリア	
[~] MDIR - メモリ情報取得(ハイパーターミナル)	
[~] MGETS,name - シリアルデータ情報(ハイパーターミナル)	
[~] MSETT,name <cr>nnnnnnn<data> - テキストファイル保存</data></cr>	
[~] MGETT,name <cr> - 保存ファイル呼び出し</cr>	
[~] Px - 最終データ再印刷I	
[~] Q±x‐オフセット調整	
[~] Rx − 180°回転	
[~] S,CHECK - ステータス応答コマンド(ハイパーターミナル)	
[~] S,DUMP – ダンプモード *対応機種のみ	
[~] S,n-コントロールパネル操作	
[~] T - ヘッドテスト	
[~] V - プリンタ情報印字	
[~] Xn - メモリ情報印字	
[~] X7 - データベース情報の印字	
[~] X8 - シリアルデータ情報の印字	
[~] Z – プリンタリセット	
ラベルフォーマットコマンド	
AUTOFR - オートフォーム *対応機種のみ	
At, x, y, x_mul, y_mul, gap, rotation, data - テキストフィールド	
AT,x,y,w,h,g,r,d,m,data - ビルドインTrueTypeフォント	
ATt,x,y,w,h,g,r,d,m,data – Print downloaded true type font	
Bt,x,y,narrow,wide,height,rotation,readable,data - バーコード	
B5n,x,y,narrow,segment,height,rotation,readable,data - GS1 Databar *対応機種のみ	27
C#x,y,±value,z- シリアルデータ印字	

	Cx,ys,±value,prompt - 連番設定	28
	Daalbblcc - 日付レイアウト設定	30
	E - フォーマットコマンド終了/印字開始	31
	FILEDB,OPEN,name - オープンデータベース	31
	FILEDB,MOVE,n - レコード移動	31
	FILEDB,FIND,x,y - データベース検索	31
	Gwxxx - グラフィックコマンド	31
	Hx,y,col_count,row_count,col_width,row_width,line_width - テーブル	33
	La,x, y, x1, y1 - ライン	33
	Mx, y, sno, nos, mode, ccode, zip, class, rotation, message - マキシコード	33
	Px,y,w,h,r,c,ec,len – PDF 417	33
	PCx,y,w,h,r,c,ec,max_len,rotation - PDF 417(可変長)	34
	Qx, y, width, height – パターン	34
	Rx, y, x1,y1, Irw, ubw - 四角形	34
	Th m s - 時間フォーマット	35
	V#ADD,name,size,prompt - 変数の定義	35
	V#ADDCHKSUM,x - チェックデジットの追加(モジュラス10)	35
	V#LINKDB,x,y - データベースからの可変定義	35
	V#OPx,p1,p2,p3 - 可変フィールドの計算	36
	V#RENAME,name,x- 可変リネーム	36
	V#SET,UNPROMPT,x - プロンプト無し可変フィールド	36
	V#STRCPY,x,y - 可変フィールドのコピー	36
	V#STRSUB,x,y,first,length - 可変データ部分コピー	38
	Vt, x, y, x_mul, y_mul, gap, rotation, data - ビットマップフォントダウンロード	38
	Vxx, length, prompt - 可変変数	38
	Vxx,length,prompt.jnl - 可変データの編集	39
	Wx,y,mode,type,ec,mask,mul,len,roatae - QRコード マイクロQRコード*対応機種のみ	39
	Xx, y, z, data - データマトリックス	39
	XRBx,y,enlarge,rotation,length <cr>data - Print DataMatrix Code*対応機種のみ</cr>	40
	XRBx,y,enlarge,rotationR,length <cr>data - Print Rectangular DataMatrix Code*対応機種のみ</cr>	40
	Yx, y, name - グラフィック	40
サン	[,] プル	41

ご注意

- ご使用前に必ず本書をよくお読み下さい。読み終わった後は大切に保管し、必要なときに読み直し出来る様にして下 さい。
- 本書の内容は、予告無く変更されることがあります。
- いかなる手段によっても、本書の内容を無断で転写、転用、複写することを禁じます。
- 本書の運用結果につきましては、内容の記載漏れ、誤り、誤植等にかかわらず当社は一切の責任を負いかねます。
- 本書に指定されている製品以外のオプションや消耗品を使用した場合、その結果として発生したトラブルにつきましては、当社は一切の責任を負いかねます。
- お客様の誤った操作取り扱い方法、使用環境に起因する損害については責任を負いかねますのでご了承下さい。
- データなどは基本的に長期的、永久的な記憶、保存は出来ません。故障、修理、検査などに起因するデータの消失の損害及び、損失利益などについては当社では一切その責任を負えません。予めご了承下さい。
- 本書の内容について記載漏れや誤り、不明な点などございましたらご連絡下さい。

本書中の会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

はじめに

EZPLコマンドについて

EZPLコマンドは大きく3つのコマンドに分類されています。

- ◆ **セットアップコマンド** プリンタの設定や制御を行います。
- ◆ コントロールコマンド メモリークリアなど即座に実行するコマンドです。
- ◆ ラベルフォーマットコマンドー テキストフィールド、バーコード、罫線などラベルデータを定義します。

コマンドと規則

EZPLコマンドはそれぞれに関連するパラメーターを持っています。

- 1. コマンドは機能ごとにIDと呼ばれるコードで始まります。
- 2. 小文字はパラメーターを表します。
- コントロールコマンド及びセットアップコマンドにはヘッダー文字としてチルダ(~)及びキャレット(^)を使用します。
- 4. ラベルフォーマットにはヘッダー文字は付きません。
- 5. カンマ(,)はパラメーターを区切る記号で、「CR(キャリッジリターン)」は各コマンドの終わりを表します。

例: "[~]En,name,size "

「E」は、グラフィックイメージのダウンロードコマンドです。

そして「n,name,size」は、Eコマンドのパラメータを表します。

セットアップコマンド

^An - 印字方法 (DT-2/DT-4は除く)

コマンド	^An
パラメーター	n = D, 感熱モード
	n = T, 熱転写モード
解説	印字モードを設定します。

^Bx - バックフィード長

コマンド	^Bx
パラメーター	x = 0~1000 (mm)
解説	バックフィードさせる長さをミリ単位で指定します。

^Cx - コピー数

コマンド	^Cx
パラメーター	x = 1 ~ 32767
解説	同一ラベルの印字枚数を指定します。

[^]D+dddd.hh - 日付計算

コマンド	D+dddd.hh	
パラメーター	ddd=日(4桁) 加算する日数を指定します。	
	hh= 時(2桁) 加算する時間を指定します。	
解説	指定した日・時をプリンタ日付に加算して印字します。	
例	以下のサンプルは、プリンタ日付とプリンタ日付に5日	
	と12時間を加算した日付を印字するサンプルです。	
	^Q40,0,0	(プリンタ日付)
	^W100	Manufactured Date: 06–JAN–01 12:00
	^AT	
	^L	
	Dy2-me-dd	(5日12時間加算日)
	Th:m:s	Expire Date: 06-JAN-07
	~D01,01,05,12,00,00	
	AD,72,96,1,1,0,0,Manufactured Date: ^D ^T	
	AD,72,190,1,1,0,0,Expiration Date: ^D+0005.12	
	E	

^Dx - カット枚数指定

コマンド	^Dx	
パラメーター	x = 0, カットなし	
	x = 1 [~] 32767, カット枚数	
解説	カットする間隔(枚数)を指定します。	
例	コマンド	印字結果
	^Q20,0,0	
	^P6	計6枚印刷
	^D2	2枚ごとにカット
	^L	
	E	
	コマンド	印字結果
	^Q20,0,0	
	^P5	計5枚印刷
	^D2	2枚ごとのカットし、最後のみ1枚でカット

<u>^.</u>	
E	
E	

^Ex - ラベル停止位置指定

コマンド	Êx
パラメーター	$x = 0^{40}$ (mm)
解説	印刷後、ラベルの停止位置を指定します。

[^]Fname - ラベルフォーマットダウンロード

コマンド	[^] Fname
	data
パラメーター	name = ラベル名 (最大20バイト)
	data = ラベルフォーマットデータ
解説	プリンタ内のメモリにラベルフォーマットデータをダウンロードします。
	ダウンロードが完了すると、プリンタは一度ビープ音を鳴らします。
	^Fname
	> ביארב "לעקר"
	₹ [*] -9 < ^L
	・
	既にプリンタに同じファイル名が存在する場合は"Repeat FileName"エラーを印字又はLCD表示します。 チリングロードはキャンセルされます
	$[b] \circ (\cup ())) \rightarrow (b) \rightarrow$

[^]Gn - Enable/disable シースルーセンサー切替 *シースルーセンサー搭載機種のみ

コマンド	^Gn
パラメーター	n = 0, シースルーセンサーを使用しない
	n = 1, シースルーセンサーを使用
	n = 2, オート * 対応機種: PIシリーズ・BPシリーズ
解説	反射センサーではラベルによってはラベルギャップを検知することができないことがあります。例え
	ば、厚い台紙や色のついた台紙、台紙に印刷があるものなど、センサーの読みにくいラベルはシ
	ースルーセンサーをお使いください。
	シースルーセンサーを使用する場合は、移動センサーを中央に寄せてください。

^Hx - 印字濃度設定

コマンド	^Hx
パラメーター	$x = 00 \sim 19$
解説	印字濃度を指定します。

[^]Kname - ラベルフォーマット呼び出し

コマンド	^Kname	
パラメーター	name = フォーマット名(最大20バイト)	
解説	プリンタにダウンロードされたラベルフォーマットを呼び出します。	
	^Kname	
	:	

^L - ラベルフォーマットコマンド開始

コマンド	^Lx
パラメーター	X=なし:通常印刷
	X=1: 白黒反転
	X=LM:ミラー印字
	X=Rn:n=0:0°回転 / n=1:90°回転 / n=2:180°回転 / n=3:270°回転
	* [^XSET,ROTATION,n]コマンドと同様の機能です。
	I,M,Rは同時に使用することができます。
	▲ 「LIM (白黒反転+ミラー印字)
解説	ラベルフォーマットコマンドの開始のコマンド

コマンド	^Mx
パラメーター	x = 0~1000 (mm)
解説	ラベルを指定した分だけフィードします。

^On - 剥離/アプリケーター(自動貼り装置)の切替

コマンド	Ôn	
パラメーター	n=0, 剥離/アプリケーターOFF 剥離、アプリケーター共に使用しない。	
	n = 1, 剥離ON/アプリケーターOFF 剥離機能を使用する。	
	n=2, 剥離OFF/アプリケーターON アプリケーターを使用する。	
解説	剥離機能又はアプリケーター機能の切り替えを行います。このコマンドを使用する場合は、ラベル	
	停止位置(^Ex)コマンドを設定してください。(剥離機能はp45を参照)	

^PAx - 自動印字(可変、連番印字)

コマンド	^Pax	
パラメーター	x=1~30000	
解説	ラベルフォーマット呼出し後、可変データ、連番データを読み込み指定枚数分を印字します。	
	^Flabel1	3枚印字します。
	^Q40,0,0	
	^PA3	
	^L	
	C0,000001,+1,Counter	
	V00,15,Variable	
	AF,108,140,1,1,0,0,^C0	
	AE,122,278,1,1,0,0, [^] V00	
	E	
	^Klabel1	
	00001	
	Variable	
	E	

^Px - 印字枚数

コマンド	^Px
パラメーター	x = 1 ~ 32767
解説	印字枚数を指定します。シリアルNo.はリセットされます。

^PI - 連続印字

コマンド	^PI			
パラメーター	なし			
解説	このコマンドを受信するとすぐに印字を始	このコマンドを受信するとすぐに印字を始め、キャンセルボタンかプリンタの電源を切るまで印字を		
	続けます。			
例	^Flabel2			
	^Q40,0,0			
	^PI			
	^L			
	C0,000001,+1,Counter	000003		
	V00,15,Product	Apple		
	AF,108,140,1,1,0,0, [^] C0			
	AE,122,278,1,1,0,0, [^] V00	000002		
	E	Apple		
	^Klabel2	000004		
	00001	000001 Apple		
	Apple			
	E			

^Qx,y(,z±) - ラベル長さ

コマンド	^Qx,y(,z±)		
	ギャップ付きラベル: (図1)		
	x = ラベル送りサイズ(mm)		
	y = ギャップサイズ(mm)		
パラメーター	EX. ^Q25,3	← X→•y→	
	(x=25,y=3) mm	paper feed direction	
	図	1	
	連続紙:		
	x = ラベル送りサイズ(mm)		
	y = 0 (定数)		
	z = フィードサイズ(mm)		
	黒マーク付きラベル:(図2)		
	x = ラベル送りサイズ(mm) y = 黒マークサイズ(mm)		
	z = 黒マーク位置(ラベル上音	『から黒マークまでの距離 〕	
	Z+: ラベル上部が黒マークより外側 z-: ラベル上部が黒マークより内側		
	例.	^Q,x,y,0+	
	^Q25,4,3+		
	(x=25, y=4, z=3+) mm	paper feed direction	
	^Q25,4,3−		
	(x=25, y=4, z=3−) mm	^Q,x,y,z/ x	
		図2	
解説	ラベルサイズの指定(長さ,ギャップ, [連続紙の場合はフィード量])		

^Rx - 左余白

コマンド	^Rx
パラメーター	x = 0 ~ 399 (ドット)
解説	左余白の設定

^Sx - 印字スピード

コマンド	^Sx
パラメーター	x=2 to 7 インチ/秒
	x=2 to 6 インチ/秒
	x=2 to 4 インチ/秒
解説	S2 = 50.8 mm/s
	S3 = 76.2 mm/s
	S4 = 101.6 mm/s
	S5 = 127.0 mm/s
	S6 = 152.4 mm/s
	S7 = 177.8 mm/s
	印字スピードの設定。
	濃度と合わせて適切に設定してください。
	プリンタモデルにより使用できる範囲が異なります。詳しくはカタログ等で確認してください。

[^]T+hhh.mm - 時間計算機能

コマンド	^T+hhh.mm		
パラメーター	hhh=時間3桁(0~23). 現在の時間に加算する時間を指定してください。		
	mm=分2桁 現在の分に加算する分を指定してください。		
解説	プリンターの設定時刻に加算して印字を行います。		
例	現在のプリンタに設定されている時刻と		
	10時間30分後の時刻を印字するサンプ		
	ルです		
		(プリンタの時刻)	
	^Q40,0,0	Manufactured Time: 12:00:00	
	^W100		
	^H10		
	^AT	(10時間30分後の時刻)	
	^L	Expire Time: 22:30:00	
	[~] D04,15,05,12,0,0		
	AF,600,102,1,1,0,0,^T		
	AF,600,280,1,1,0,0,^T+010.30		
	AF,58,52,1,1,0,0,Manufactured Time :		
	AF,54,228,1,1,0,0,Expire Time :		
	E		

[^]Wx - ラベル幅設定

コマンド	^Wx
パラメーター	x=ラベル幅(mm)
解説	ラベル幅の設定

[^]XGET,CONFIG - ステータス確認

コマンド	^XGET,CONFIG
パラメーター	None
解説	このコマンドを送信するとセルフテストの時同じ内容でプリンタから返信があります。
	RS232C又はUSBで使用しハイパーターミナルなどでご確認ください。

[^]XGET,TPHRESISTANCE - ヘッドチェック *対応機種のみ

コマンド	^XGET,TPHRESISTANCE	
パラメーター	None	
解説	サーマルヘッド切れのチェックを行います。	
例	□ ☞ ◎ ⑧ □ ▷ □ R0843 is good. R0844 is good. R0845 is good. R0846 is good. R0847 is good. R0848 is good. R0848 is good. R0847 is good. R0848 is good. R0847 is good. R0848 is good. R0850 is good. R0851 is good. R0852 is good. R0853 is good. R0854 is good. R0855 is good. R0856 is good. R0857 is good. R0858 is good. R0858 is good. R0859 is good. R0859 is good. R0859 is good. R0860 is good. R0861 is good. R0862 is good. R0863 is good.	
	Total Dot: 864 Total number of heat dots Bad Dot: 0 Total number of bad dots	
	<u>~</u>	

[^]XSET,ACTIVERESPONSE,n - プリンターステータス

コマンド	^XSET,ACTIVERESPONSE,n
パラメーター	n=0, ステータスを返さない
	n=1, ステータスを返す (デフォルト).リボン切れ、ヘッドオープンなどのエラーをパソコンに返します。
解説	リボン切れやヘッドオープンのエラーをパソコンに戻します。
	01 - ラベル切れ
	02 - ラベル詰り
	03 - リボン切れ
	04 - ヘッドオープン
	05 - リワインダーフル
	06 - メモリフル
	07 - ファイルがありません
	08 - ファイル重複エラー
	09 - シンタックスエラー
	10 - カッターエラー
	11 - CFカードエラー
	このコマンドを実行するには即実行コマンドの許可("^XSET,IMMEDIATE,1")
	を実行しておく必要があります。

^XSET,ACTIVEMESSAGE,n -エラーメッセージオートプリント

コマンド	^XSET,ACTIVERESPONSE,n
パラメーター	n=0, 使用しない
	n=1, 使用する
解説	下記のエラー発生時、メッセージをプリントアウトして知らせます。
	• File System Full
	• File Name Not Found
	• Duplicate Name
	Command Not Recognized
	Extended Memory Not Found

[^]XSET,ALIAS,string - ネットワーク名設定

コマンド	^XSET,ALIAS,string
パラメーター	Strig:16バイト以内
解説	ネットワーク上のプリンタ名を付けられます。

[^]XSET,AUTOTPHTEST,x - セルフテスト自動印刷

コマンド	^XSET,AUTOTPHTEST,x
パラメーター	X=0:OFF
	X=1 : ON
解説	電源投入時にセルフテストを実行

^XSET,BUZZER,n - ビープ音設定

コマンド	^XSET,BUZZER,n
パラメーター	n=0, ビープ音OFF
	n=1, ビープ音ON
解説	ビープ音のON/OFFを設定します。

[^]XSET,CODEPAGE,n - コードページ(文字セット)設定

コマンド	^XSET,CODEPAGE,n
パラメーター	n=0, CODEPAGE 850 n=1, CODEPAGE 852 n=2, CODEPAGE 437
	n=3, CODEPAGE 860 n=4, CODEPAGE 863 n=5, CODEPAGE 865
	n=6, CODEPAGE 857 n=7, CODEPAGE 861 n=8, CODEPAGE 862
	n=9, CODEPAGE 855 n=10, CODEPAGE 866 n=11, CODEPAGE 737
	n=12, CODEPAGE 851 n=13, CODEPAGE 869 n=14, WINDOWS 1252
	n=15, WINDOWS 1250 n=16, WINDOWS 1251 n=17, WINDOWS 1253
	n=18, WINDOWS 1254 n=19, WINDOWS 1255 n=20, WINDOWS 1257
解説	コードページの設定

^XSET,ERRORPRINT,n - エラー時の再印刷

コマンド	^XSET,ERRORPRINT,n
パラメーター	n=0:エラー後、エラーラベルを再発行する n=1:エラー後、エラーラベルはスキップする。
	n=2:エラー後、印刷をキャンセルする。

^XSET,FEEDCUT,n - フィードカット

コマンド	^XSET,FEEDCUT,n
パラメーター	n=0:フィードボタン後、カットしない。連続紙の場合は、押した分だけラベルがフィードします。
	N=1:フィードボタン後、カットします。連続紙の場合も1枚分フィードしカットします。

[^]XSET,FEEDTYPE,n - フィードボタン設定

コマンド	^XSET,FEEDTYPE,n
パラメーター	n=0:フィードボタン後、空白ラベルを1枚分フィードし、オンラインになります。
	n=1:フィードボタン後、前回印刷したラベルを1枚印刷し、オンラインになります。
	n=2:フィードボタン後、オンラインになります。

^XSET,CF_FORMAT,1 - CFカードフォーマット *対応機種のみ

コマンド	^XSET,CF_FORMAT,1
パラメーター	なし
解説	FAT16でフォーマットされたCFカードは使用することができません。
	フォーマット後新しいフォルダが自動的に作成されます。
	このフォルダ名を変更しないでください。

[^]XSET,IMMEDIATE,n - 即実行コマンドの許可

コマンド	^XSET,IMMEDIATE,n
パラメーター	n=0, 即実行コマンドの禁止
	n=1, 即実行コマンドの許可(デフォルト)
解説	即実行コマンドを使用する場合は常にONにしてください。

^XSET,KEYBOARD,n - PS2キーボード設定 *KSW-800プラス/600プラス/PIシリーズのみ

コマンド	^XSET,KEYBOARD,n									
パラメーター	n=0-US									
	1–UK 5–Italian									
	2-French 6-Finnish									
	3-German 7-Dutch									
	4–Spanish 8–Belgian									
解説	CD用のキーボードの設定									

^XSET,LOCKCMD,xxxx - ロック設定



^XSET,LANGUAGE,n - LCD言語設定 *KSW-800プラス/600プラス/PIシリーズのみ

コマンド	^XSET,LANGUAG	[^] XSET,LANGUAGE,n										
パラメーター	n=0–English	5-Simplified Chinese										
	1-German	6-Traditonal Chinese										
	2-French	7-Turkish										
	3−Spanish											
	4-Italian											
解説	LCDの言語設定											

^XSET,MEMORY,n - CFカード/フラッシュメモリ切り替え (DT-2/DT-4は除く)

コマンド	^XSET,MEMORY,n
パラメーター	n=使用するメモリの指定
	n=0, フラッシュメモリ
	n=1, CFカード
	*注意:CFカードはFAT16でフォーマットしなくてはなりません。FAT32やNTFSは使用できません。
解説	デフォルトメモリの指定

^XSET,TOPOFFORM,n - Top of Form

コマンド	^XSET,TOPOFFORM,n
パラメーター	n=0, Top of Formを使用しない
	n =1, Top of Formを使用する
解説	Top of Form 機能

^XSET,UNICODE,n - ユニコード設定 *対応機種のみ

コマンド	^XSET,UNICODE,n
パラメーター	n = 0, ユニコード設定なし(デフォルト)
	n = 2, UTF-8
	n = 3, UTF16 Little-Endian
	n = 4, UTF16 Big-Endian
解説	ユニコードを選択します。
	正しく印字を行うにはTrueTypeフォントが必要になります。

^XSET,USBETHERNET,n - USB / Ethernet ポート切替 *PIシリーズのみ

コマンド	^XSET,USBETHERNET,n
パラメーター	n = 0, USB
	n = 1, Ethernet
解説	無線LANを含むLANボードは同じUSBポートを共有している為、USBポートとLANは同時に使用す
	ることができません。
	USBかLANボードを使用するか選択してください。

^XSETCUT,DOUBLECUT,x - ダブルカット

コマンド	^XSETCUT,DOUBLECUT,x				
パラメーター	x=0, ダブルカットをしない				
	x=オフセット(オフセット <ラベル長さ,単位:mm)			
解説	1枚のラベルで2回カット動作させます。				
例	XSETCUT,DOUBLECUT,45				
	^Q90,3	Cut •••••	••••••	•••••	
	^E20	[]	
	^P3		a003		
	^D1	Cut			
	^L	out			
	C0,001,+1,A1		a003		
	AC,350,144,1,1,1,0,a ^{C0}	l		J	
	AC,350,544,1,1,1,0,a ^{C0}	Cut •••••		•••••	
	E				
			a002		
		Cut •••••			
			2002		
			4002		
		Cut •••••]	
		Сu. Г			
			-001		- 90mm
			a001		
		Cut ••••			
			a001	> 45mm	
メモ	糊付きのラベルをカットするとカッターの寿命が極	端に短くな	います。		
	糊付きラベルの場合はこの機能は使用しないでく	ださい。			

^XSETCUT,MODE,n - カッターモード *対応機種のみ

Syntax	^XSETCUT,MODE,n
Parameter	n = 0, フルカットモード(デフォルト)
	n = 1, パーティカルカット
	* Note: パーティカルカットに対応していない機種はフルカットモードを使用してください。
Description	カッター動作の選択

^XSET,PASSWORD,n,x - フロントパネルロック *KSW-800プラス/600プラス/PIシリーズのみ

コマンド	^XSET,PASSWORD,n,x								
パラメーター	n= 0, ロックしない								
	n= 1, パスワードによりロックする。								
	= 4桁のパスワード								
解説	セッティングモードに入る際にパスワードが必要になります。								
例	パスワードによるロック:	パスワードを「1234」に設定							
	XSET,PASSWORD,1,1234								
	ロックしない								
	^XSET,PASSWORD,0								

[^]XSETRTC,ISOWEEKNUM,n - ISOウィーク

	1																	
コマンド	XSETRTC,ISOWEEKNUM,n																	
パラメーター	n=0, ISOウィークを使用しない(デフォルト)																	
	n=1, ISOウィークを使用する																	
解説	ISOウィークの使用の設定を行います。																	
例	The follo	wing f	igure	shows	s the	ISO \	Week	for 1	Janı	uary 200	0							
	It is wee	k 52 o	f yea	r 1999), day	6 of	the v	veek,	and o	day 1 of	year 2	000.						
		1	2	2	A	5	6	7			1	2	2	A	5	6	7	
	1999	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun		2000	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
	WAA	305	306	307	302	300	310	311		wni	3	4	5	6	7	8	0	1
	WIAS	212	212	21.4	215	216	217	210		3002	10	11	12	12	1.4	1.5	16	ł.
	W45	312	313	314	315	510	517	516		W02	10	11	12	15	14	10	10	Ł
	W40	319	320	321	322	323	324	325		W03	17	18	19	20	21	- 22	23	Ł
	W47	326	327	328	329	330	331	332		W04	24	25	26	27	28	29	30	
	W48	333	334	335	336	337	338	339		W05	31	32	33	34	35	36	37	
	W49	340	341	342	343	344	345	346		W06	38	39	40	41	42	43	44	
	W50	347	348	349	350	351	352	353		W07	45	46	47	48	49	50	-51	
	W51	354	355	356	357	358	359	360		W08	- 52	-53	-54	-55	-56	57	-58	1
	W52	361	362	363	364	365	1	2		W09	- 59	60	61	62	63	64	65	1
				ISO 1	-גל	ク							留	設				
	~D110	000			/ 1	/				日付人	ト時間	を設っ		100				
	^XSETR	TC ISC	WFF	KNUM	11													
	^Q50.0.0)			-,-													
	^L																	
	Dv4-mn	-dd								時間	ノイア・	לל						
	AC.58.32	2.1.1.0	0.Tod	av is ´	D					日付初	日付を印字							
	Dwv1	_, . , . , _ ,	-,		_													
	AC.58.13	32.1.1.0).0.We	ek of	vear	in on	e dig	it: ^D		Print	the W	eek o	f vear	r in or	ne dig	it		
	Dwv2	, , ,	, ,		5		0			(Weel	<pre>< of ve</pre>	ar in	one d	ligit: 5	2)			
	AC.58.19	94.1.1.0).0.We	ek of	vear	in tw	o dig	its: ^C)	Print	the W	eek o	f vear	r in tw	o dig	its		
	E		, ,		5		0			(Weel	of ye	ar in	two d	ligits:	52)			
			ISO	ウィー	ク使月	目しな	:い						解	説				
	~D1,1,0,	0,0,0								Set t	ne dat	e and	l time					
	^XSETR	TC,ISC	WEE	KNUM	1,0													
	^Q50,0,0)																
	^L																	
	Dy4-mn	-dd								Defin	e the o	clock	type					
	AC,58,32	2,1,1,0,	0,NO	t iso	week	of y	ear (´	D)		Print	the da	te						
	Dwy1																	
	AC,58,13	32,1,1,0),0,We	ek of	year	in on	e dig	it: ^D		Print	Print the Week of year in one digit							
	Dwy2									(Weel	(Week of year in one digit: 1)							
	AC,58,19	94,1,1,0),0,We	eek of	year	in tw	o dig	its: ^C)	Print	the W	eek o	of year	r in tw	vo dig	its		
	E									(Weel	(Week of year in two digits: 01)							

[^]XSETRTC,LANGUAGE,n - 言語レイアウト

コマンド	^XSETRTC,LANGUAGE,n	
パラメーター	n=0–English	
	1–German 3–Spanish	
	2-French 4-Italian	
解説	This command can set the language of F	RTC.
例	XSETRTC,LANGUAGE,0	
	^Q50,0,0	English
	^L	Day-of-week 3 letter: Thu
	AC,58,06,1,1,0,0,English	Day-of-week complete: Thursday
	Dw1	Day-of-week number: 4
	AC,58,046,1,1,0,0,Day-of-week 3 letter:	Month of year 3 letter: Mar
	^D	Month of year complete: March
	Dw2	Month of year number: 03
	AC,58,098,1,1,0,0,Day-of-week	
	complete: ^D	
	Dwn	
	AC,58,144,1,1,0,0,Day-of-week number:	
	^D	
	Dm1	
	AC,58,188,1,1,0,0,Month of year 3 letter:	
	^D	
	Dm2	
	AC,58,240,1,1,0,0,Month of year	
	complete: ^D	
	Dmn	
	AC,58,286,1,1,0,0,Month of year number:	
	^D	
	E	
	XSETRTC,LANGUAGE,1	
	Q50,0,0	
		Day-of-week 3 letter: Sam
	AC,58,06,1,1,0,0,German	Day-of-week complete: Samstag
		Day-of-week number: 6
	AC,58,040,1,1,0,0,Day-of-week 3 letter:	Month of year 3 letter: Nov
		Month of year complete: November
		Month of year number: 11
	AC 58 144 1 100 Day-of-week number:	
	Dm1	
	AC 58 188 1 1 0 0 Month of year 3 letter:	
	Dm2	
	AC 58 240 1 1 0 0 Month of year	
	complete: D	
	Dmn	
	AC.58,286.1.1.0.0 Month of year number:	
	^D	
	E	
L	I=	1

^XSET,REWINDER,n- リワインダー(巻き取り装置) * KSW-800プラス/600プラスシリーズのみ

コマンド	^XSET,REWINDER,n
パラメーター	n = 0, リワインダーを使用しない
	n = 1, リワインダーを使用する
解説	KSW-600シリーズのリワインダーの設定

[^]XSET,SLASHZERO,n - スラッシュ付きゼロ

コマンド	^XSET,SLASHZERO,n		
パラメーター	n=0, スラッシュなしゼロ,	n=0, スラッシュなしゼロ,	
	n=1, スラッシュ付きゼロ		
解説	ゼロにスラッシュを付けるか付けない	かの設定を行います。	
何	^XSET,SLASHZERO,1 ^Q60,0,0 ^L AA,81,15,1,1,0,0,A0123 AB,81,41,1,1,0,0,B0123 AC,81,71,1,1,0,0,C0123 AD,81,111,1,1,0,0,C0123 AE,81,160,1,1,0,0,E0123 AF,81,230,1,1,0,0,F0123 AG,81,298,1,1,0,0,G0123 AH,81,396,1,1,0,0,H0123 E	40.8 80123 D0123 E0123 F0123 G0123 H0123	

^XSET,SMARTBACK,n - スマートバックフィード

コマンド	^XSET,SMARTBACK,n	
パラメーター	n=0, OFF	
	n=1, ON	
解説	この機能はカッター又は剥離機能を使	用した際に処理時間を時間を短縮することができます。カッ
	ター動作又は剥離待ちの際に、次のラー	ベルを途中まで印字し始めます。カッター動作後又は剥離
	後残りの部分を印字します。	
例	(剥離機能使用時)	
	^XSET,SMARTBACK,1	1. 最初のラベルと次のラベルの途中までを印字しま
	^Q100,3	す。
	^E30	2. ラベルを取り除くと、次のラベルの途中からと3番目
	^O1	のラベルの途中までを印字します。
	^P3	3. 2番目のラベルを取り除くと、3番目の残りを印字し
	^L	ます。
	R18,18,750,774,10,10	
	E	
	(カッター使用時)	
	^XSET,SMARTBACK,1	
	^Q100,3	
	^E30	
	^D1	
	^P3	
	^L	
	R18,18,750,774,10,10	
	E	

[^]Yb,p,d,s - シリアルポート設定

コマンド	^Yb,p,d,s
パラメーター	b: ボーレート (48 or 96 or 19 or 38 or 57 or 11); 48=4800bps; 96=9600bps; 19=19200bps;
	38=38400bps; 57=57600bps; 11=115200bps
	p: パリティ (N, O, E); N=なし; O=odd parity; E=even parity

	d: データビット (7又は8)
	s: ストップビット (1又は2)
解説	シリアルポートの通信設定

コントロールコマンド

^{~B} - バージョンの表示(ハイパーターミナル)

コマンド	~В
パラメーター	なし
解説	ハイパーターミナルにファームウェアのバージョンを表示します。

[~]Dm,d,y,h,i,s - 年日時設定

コマンド	[~] Dm,d,y,h,i,s							
パラメーター	m = 月(01~12)	h = 時(00	~23)					
	d = 日(01~31)	i= 分(00~	~59)					
	y = 年(年下2桁)	s = 秒(00	~ 59)					
解説	現在の年日時をプリンタに設定します	•						
例	[~] D12,22,04,11,11,11	下記は20	04年12	月のカレ	ンダーで	す。		
	^L	Sun.	Mon.	Tue	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.
	Dwn				1	2	3	4
	AD,182,145,1,1,0,0, [^] D	5	6	7	8	9	10	11
	Dw2	12	13	14	15	16	17	18
	AD,135,186,1,1,0,0, [^] D	19	20	21	22	23	24	25
	Dw1	26	27	28	29	30	31	
	AD,168,226,1,1,0,0, [^] D	印字結果	Į					
	Dmn/dd/y2	12/22/04						
	AD,126,110,1,1,0,0,^D	3						
	E	Wednesda	У					
		Wed						

[~]En, name, size - グラフィックダウンロード

コマンド	[~] En, name, size	
パラメーター	n=P 又は p: PCXファイル	
	n=B 又は b: BMPファイル	
	name: ファイル名(20バイト以内)	
	size: ファイルサイズ(バイト), 最大512Kb	
解説	メモリにモノクロのイメージデータをダウンロードします。ダウンロードが完了するとピープ音が1回	
	鳴ります。同一のファイル名がすでにダウンロードされている場合は、"PEAT FILE NAME"エラー	
	が出て、ダウンロードは中止されます。(P48参照).	

~G - グラフィックモード

コマンド	~G
パラメーター	なし
解説	プリンターを受信モードにして、バッファに直接データを送ります。(P46参照)

[~]H,TTF,name,size<CR>data TrueTypeフォントダウンロード

コマンド	~H,TTF,name,size <cr>data</cr>
パラメーター	name = フォント名 (使用できる文字:A~Z)
	size = フォントサイズ(バイト)
	data: TTFファイル
解説	TrueTypeフォントはLabelPlusでダウンロードします。

[~]H,TTF_TABLE,name,size<CR>data - ユニコードテーブル

コマンド	~H,TTF_TABLE,name,size <cr>data</cr>
パラメーター	name = フォント名 (使用できる文字: A~Z)
	size = フォントサイズ(バイト)
	data: TTFファイル
解説	ユニコードをダウンロードします。

コマンド	~Jx	
パラメーターs	x = キャラクタ;a~z 又は A~Z;(26キャラクタまで)	
解説	通常はLabelPlusによりダウンロードされます。ダウンロードが完了するとピープ音が1回鳴ります。	
	同一のファイル名がすでにダウンロードされて	いる場合は、"PEAT FILE NAME"エラーが出て、ダ
	ウンロードは中止されます。	
例	外部メモリに"HVR00E1A.SFP"をダウンロードするために. キャラクター名「A」を使用します。	
	~JA	; HVR0OE1A.SFPをAと定義します。
	COPY HVR00E1A.SFP PRN/B	;DOSモードでコマンドを送信してください。

[~]Kn - 印字完了信号送信(RS-232)

コマンド	~Kn
パラメーター	n = 0, 使用しない
	n = 1, 使用する
解説	印字完了の"Y"をRS-232経由でPCします。

[~]L,DBASE,x,y - dBase IIIのダウンロード

コマンド	~L,DBASE,x,y
	data…
パラメーター	x=データベースファイル名
	y=データベースサイズ(バイト)
解説	dBase IIIファイルをプリンタにダウンロードします。
例	~L,DBASE,customer,364
	···(Data of customer.dbf)

[~]L,SERIAL,name,data - シリアルデータダウンロード

コマンド	~L,SERIAL,name,data···
解説	name = シリアルデータ名
	data = シリアルデータ
例	シリアルデータをプリンタに設定します。

[~]MDEL - メモリオールクリア

コマンド	~MDEL
パラメーター	なし
解説	プリンタメモリのオールクリア(アジアンフォントは除く)

[~]MDELn,name - メモリクリア

コマンド	[~] MDELn,name	
パラメーター	n= D, データベース	
	A, アジアンフォント	
	C, TTFフォント	
	E, ビットマップフォント	
	F, ラベル	
	G, グラフィック	
	S, シリアルデータ	
	T, テキスト	
	B, ユニコードテーブル	
	name: 削除するファイル名	
	*メモ: アジアンフォント、TTFフォント、ユニコード	テーブルはIDを指定してください。
解説	メモリクリア	
例	[~] MDELD,customer	Delete "customer" database.
	[~] MDELG,Bus	The graphic "Bus" will be deleted

[~]MDIR - メモリ情報取得(ハイパーターミナル)

コマンド	~MDIR
パラメーター	なし
解説	メモリ情報を表示します。
例	96,N,8,1-Hy per Terminal ~MDIR Directory of?FLASH MEMORY Label1 LBL Bus IMG Airplan IMG AFNT 1: Chinese Traditional 16X16 %體中文 559104 byte (s) free

[~]MGETS,name - シリアルデータ情報(ハイパーターミナル)

コマンド [~] MGETS,name	
パラメーター name= シリアルデータ:	 名
解説 シリアルデータ情報をパ	
例 (シリアルデータ"new"の [~] MGETS,new	D情報を表示します。) 96,N,8,1- Hyper Terminal ■■■■■■ ~MGETS,new 123456805 -

[~]MSETT,name<CR>nnnnnnn<data> - テキストファイル保存

コマンド	~MSETT,name <cr>nnnnnnn<data></data></cr>
パラメーター	name= 保存するファイル名
	nnnnnnn= データサイズ(8桁)
	data= 保存するデータ
解説	テキストファイルをプリンタに保存します。

[~]MGETT,name<CR> - 保存ファイル呼び出し

コマンド	~MGETT,name <cr></cr>
パラメーター	name= 呼び出すファイル名
解説	保存されたテキストファイルを呼び出します。
例	" [~] MSETT, text1 <cr>00000015Text file test2"</cr>
	Then use " [~] MGETT,name <cr>" command to read saved data 例: [~]MGETT,text1</cr>
	ハイパーターミナル:
	Text file test2

[~]Px - 最終データ再印刷

コマンド	~Рх
パラメーター	x = 1 ~ 32767
解説	最後に印字したラベルを指定枚数再印刷します。

[~]Q±x - オフセット調整

コマンド	~Q±x
パラメーター	X=-100 ~ +100
解説	「+」で上へ移動し、「−」で下に移動します。

[~]Rx - 180°回転

コマンド	ĨRx
パラメーター	x=ラベル幅(mm)
解説	180°回転して印字を行います。(Pエラー!ブックマークが定義されていません。).元の方向に戻
	すにはxの値をプリンタの仕様の最大幅より大きく設定してください。

[~]S,CHECK - ステータス応答コマンド(ハイパーターミナル)

コマンド	S,CHECK
パラメーター	なし
解説	ハイパーターミナルにステータスを"aa,nnnnn <cr><lf>"の形式で返します。</lf></cr>
	aa = ステータス情報:
	00 - オンライン
	01 - 紙なし
	02 - 紙詰まり/センサーエラー
	03 - リボンなし
	04 - ヘッドオープン
	05 - リワンインダーフル
	06 - メモリーフル
	07 - ファイル名なし
	08 - ファイル名重複
	09 - コマンドエラー
	20 - ポーズ
	21 - セッティングモード中
	22 - キーボードモード中
	50 - 印字中
	nnnnn = 残りラベル数(00000~99999)
	*注意: このコマンドを実行するには"^XSET,IMMEDIATE" (即実行コマンドの許可)をONにしてくだ
	さい。

[~]S,DUMP - ダンプモード *対応機種のみ

コマンド	~S,DUMP
パラメーター	None
解説	プリンタに送信されたコマンドをラベルに印字して確認することができます。
	FEEDキーを押すことによりダンプモードを解除することができます。

[~]S,n - コントロールパネル操作

コマンド	~S,n			
パラメーター	ו = FEED			
	n = PAUSE			
	n = UNPAUSE			
解説	このコマンドはキーを押すのと同じ動作をします。			

~T - ヘッドテスト

コマンド	~т
パラメーター	なし
解説	ヘッド切れを検査するためのラベルを印字します。(P51参照).

~V - プリンタ情報印字

コマンド	\sim
パラメーター	なし
解説	プリンタの設定情報等を印字します。

[~]Xn - メモリ情報印字

コマンド	~Xn
パラメーター	n = 1, ラベル名と空容量の印字
	n = 2, グラフィック名と空容量の印字
	n = 3, ビットマップフォントと空容量の印字
	n = 4, ラベル名、グラフィック名、フォント名と空容量の印字
	n = 5, アジアンフォント名と空容量の印字
解説	空き容量の印字(バイト)

[~]X7 - データベース情報の印字

コマンド	~X7
パラメーター	なし
解説	データベース情報の印字

~X8 - シリアルデータ情報の印字

コマンド	~X8
パラメーター	なし
解説	シリアルデータ情報の印字

~Z - プリンタリセット

コマンド	~Z
パラメーター	なし
解説	プリンタをリセットします。

ラベルフォーマットコマンド

AUTOFR - オートフォーム *対応機種のみ

コマンド	AUTOFR
パラメーター	None
解説	^{"^Fname"コマンドを使用して "AUTOFR"というラベル名でダウンロードすると、プリンタの電源を入}
	れると同時に印字枚数指定画面に移行しすぐに印字を開始できます。

At, x, y, x_mul, y_mul, gap, rotation, data - テキストフィールド

コマンド	At, x, y, x_mul, y_mul, gap, rotation, data				
パラメーター	t: フォント種類				
		フォント	ポイント	フォント種	
		А	6	CG Triumvirate, Code page 850	
		В	8	CG Triumvirate, Code page 850	
		С	10	CG Triumvirate, Code page 850	
		D	12	CG Triumvirate, Code page 850	
		Е	14	CG Triumvirate, Code page 850	
		F	18	CG Triumvirate, Code page 850	
		G	24	CG Triumvirate, Code page 850	
		Н	30	CG Triumvirate, Code page 850	
		Ι	16x26 dots	for US ASCII 8 bit	
		К	OCR-B for	t	
		L	OCR-A for	t	
		t = Zn	アジアンファ	オント 1~4	
	x: 가	、平位置(h	ドット)(203dpi:1mm = 8ドット/ 300dpi:1mm=12ドット)		
	垂直位置(ドット)(203dpi:1mm = 8ドット/ 300dpi:1mm=12ドット)				
	x_mul: 横倍角(8倍まで)				
	y_mul: 縦倍角(8倍まで) gap: 文字間隔(ドット)(203dpi:1mm = 8ドット/ 300dpi:1mm=12ドット)				
	rotation: 回転(ASCII:0-3, アジアンフォント:0-7)				
	0) 0°	1) 9	0° 2)18	0° 3) 270° 4) 縦0° 5) 縦90° 6) 縦180° 7) 縦270°	
	data: 印字データ(最大239文字)				
解説	テキ	-キストフィールドの印字を行います。			

AT,x,y,w,h,g,r,d,m,data - ビルドインTrueTypeフォント

コマンド	AT,x,y,w,h,g,r,d,m,data
パラメーター	x: 水平位置(ドット)(203dpi:1mm = 8ドット/ 300dpi:1mm=12ドット)
	y: 垂直位置(ドット)(203dpi:1mm = 8ドット/ 300dpi:1mm=12ドット)
	w: フォント幅(8 [~] 2000ドット)
	h: フォント高(8 [~] 2000ドット)
	g: 文字間隔(0 [~] 200ドット)
	r: 回転(0-3)
	0) 0° 1) 90° 2) 180° 3) 270°
	d: DType → 0: ASCII A~Z: ユニコード
	m: m = 0 \rightarrow width/height AspectRatio mode
	m = 1 → 等倍モード(refer to Further Information)
	data: 印字データ
解説	Print built-in True Type Font (TTF).

Further	In width/height AspectRatio mode (m = 0):
Information	When the width (w) and the height (h) of TTF are equal, the printing result of TTF will be exactly
	the same with Windows font. There is a formula to calculate the Windows font size from TTF size:
	TTFheightsize = WindowsFontsize*dpi/72
	For 例, if user want to print Windows font 72pt on 203dpi printer, then the TTFheightsize =
	72*203/72 = 203. And the TTFwidthsize should be equal to TTFheightsize, which is 203. As a
	result, when the width and height of TTF both are 203, the printout will be the same with Windows
	font 72pt.
	In Average width mode (m = 1):
	The height in dot is calculated the same as width/height AspectRatio mode, but the width is the
	average width in dots. If width=0, a 1:1 aspect ratio font is rendered.

[×t]

For conversion: 1mm = 8 dots when printing with 203dpi printer; 1mm = 12 dots when printing with 300dpi printer.

コマンド	ATt,x,y,w,h,g,r,d,m,data				
パラメーター	t: TTF type, accepted values: from A to Z				
	x: 水平位置(ドット)(203dpi:1mm = 8ドット/ 300dpi:1mm=12ドット)				
	y: 垂直位置(ドット)(203dpi:1mm = 8ドット/ 300dpi:1mm=12ドット)				
	w: フォント幅(8 [~] 2000 ドット)				
	h: フォント高さ(8 [~] 2000 ドット)				
	g: 文字間隔(0 [~] 200 ドット)				
	r: 回転(0−3)				
	0) 0° 1) 90° 2) 180° 3) 270°				
	d: タイプ → 0: ASCII A [~] Z: ユニコード				
	m: m = 0 \rightarrow width/height AspectRatio mode				
	m = 1 \rightarrow Average width mode (refer to Further Information)				
	data: Data to be printed				
解説	Print downloaded True Type Font.				
Further	In width/height AspectRatio mode (m = 0):				
Information	When the width (w) and the height (h) of TTF are equal, the printing result of TTF will be exactly				
	the same with Windows font. There is a formula to calculate the Windows font size from TTF size:				
	TTFheightsize = WindowsFontsize*dpi/72				
	For 例, if user want to print Windows font 72pt on 203dpi printer, then the TTFheightsize =				
	72*203/72 = 203. And the TTFwidthsize should be equal to TTFheightsize, which is 203. As a				
	result, when the width and height of TTF both are 203, the printout will be the same with Windows				
	font 72pt.				
	In Average width mode (m = 1):				
	The height in dot is calculated the same as width/height AspectRatio mode, but the width is the				
	average width in dots. If width=0, a 1:1 aspect ratio font is rendered.				

ATt,x,y,w,h,g,r,d,m,data - Print downloaded true type font

Bt,x,y,narrow,wide,height,rotation,readable,data – $\cancel{-}$

コマンド	Bt,x,y,narrow,wide,height,rotation,readable,data				
パラメーター	t バーコード種				
		type	Barcode	type	Barcode
		A	Code 39	Р	Code 93
		A2	Code 39 with check digit	Q	Code 128 (auto subset A/B/C)
		В	EAN 8	Q2	Code 128 (subset A/B/C)
		С	EAN 8 – Add ON 2	R	UCC 128
		D	EAN 8 – Add ON 5	S	Post NET
		E	EAN 13	Т	DUN 14 ONLY 90
		F	EAN 13 – Add ON 2	U	EAN 128
		G	EAN 13 – Add ON 5	V	RPS 128
		Н	UPC A	W	China Postal Code

I	UPC A - Add ON 2		Х	HIBC
J	UPC A - Add ON 5		Y	Plessey
К	UPC E		Z	I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars
L	UPC E - Add ON 2		1	UCC/EAN-128 K-MART
М	UPC E - Add ON 5		2	UCC/EAN-128 RANDAN
Ν	I 2 of 5		3	Telepen
N2	I 2 of 5 with check di	git	4	FIM
0	Codabar			
x: 水平位	置(ドット)(203dpi:1mm	= 8ドット/ 300dpi	1mm=1	2ドット)
y: 垂直位	置(ドット)(203dpi:1mm	= 8ドット/ 300dpi	:1mm=1	12ドット)
narrow (x	arrow (x dimension): narrow bar from 1 \degree 10 dots(0.125 \degree 1.25 mm)			
**DUN 14	*DUN 14 narrow setting from 5 ~ 8 dots; UPC/EAN narrow setting from 2 ~ 4 dots **			
vide: wide bar from 2 ~ 30 dots(0.25 ~ 0.5 mm); **CODE 39, 93, CODABAR & I 2 of 5**				
height: Ba	rcode height in dots (24	4 ~ 1200 dots)		
rotation: r	otation of barcode (0	~ 3)		
0) 0°	l)90° 2)180° 3	3) 270°		
readable:				
0 – huma	in readable off	3 - below barcoo	le, cent	ered 6 – above right
1 – belov	v barcode, left	4 - above barcoo	de, cent	ered
2 – abov	e barcode, left	5 - below right		
data: バー	・コードデータ			

B5n,x,y,narrow,segment,height,rotation,readable,data - GS1 Databar *対応機種のみ

Syntax	Bt,x,y,narrow,wide,height,rotation,readable,data						
Parameter	n = GS1 Databarの種類を設定します。						
	″n″	GS1 Databar type	″n″	GS1 Databar type			
	0	GS1 Databar Omnidirectional	4	GS1 Databar Limited			
	1	GS1 Databar Truncated	5	GS1 Databar Expanded			
	2	GS1 Databar Stacked	6	GS1 Databar Expanded Stacked			
	3	GS1 Databar Stacked Omnidir.					
	x =水平方[句の位置(ドット)(200DPI:1mm=8ドット 3	BOODPI:	1mm=12ドット)			
	y =垂直方向の位置(ドット)(200DPI:1mm=8ドット 300DPI:1mm=12ドット)						
	narrow (x dimension) =細バーのバー幅本数 1~10 dots(0.125~1.25 mm)						
	segment =	segment =データセグメント幅(2~22)この設定はGS1 Databar Expanded Stackedのみに適応されま					
	す。データ長がセグメント幅を超えるときは、バーコードは自動的にデータが収まるようにバーコード						
	ラインを追加します。バーコードラインは最大11ラインです。						
	height = 常に「0」です。この項目は変更できません。						
	rotation = 回転(0~3)						
	0) 0° 1) 90° 2) 180° 3) 270°						
	readable =ī	可視コードの有無					
		0- 可視コードなし; 1- 可視コードあ	56)				
	data = バー	-コードデータ(固定データ、日付(^D),時	間(^T),i	車番(^Cx)、可変(^Vxx)を含みます。)			

C#x,y,±value,z - シリアルデータ印字

コマンド	C#x v +value z			
パラメーター	x= counter index			
	v = シリアルデータ名			
	+ $value= + 増減値(12桁まで)$			
	$z = 10^{\circ}$ ar (B) 数值 (Δ) for 英字 (C) for 0° Δ° 7 英数字			
解説	2-00 300 B 数値, A 100 英子, O 1010 3,A 2 英数子 シリアルデータ印字			
例	~L,SERIAL,new,123456795	シリアルデータをプリンターにセットする		
	Turn printer off	印字結果:		
	Turn printer on.	123456800		
	Print again.	123456801		
		123456802		
	^Q60,0,0	123456803		
	^P5	123456804		
	^L			
	C#0,new,+1,0			
	AG,50,137,1,1,0,0, [^] C0			
	E			
	[~] MGETS,newでハイパーターミナル で確認することができます。	96,N,8,1- Hyper Termianl		
		~MGETS,new 123456805 -		

Cx,ys,±value,prompt - 連番設定

コマンド	Cx,ys,±value,prompt	
パラメーター	x: 0-9(10グループまで), 3グループまで組み合わせ可能	
	y: 連番の種類	
	y = なし、数字(0 [~] 9)	
	y = A, 英数字(0 [~] 9,A [~] F)	
	y = C, 0~9, A~Z	
	s: スタート値(13桁まで)	
	±value: 増減値(12桁まで)	
	prompt: prompt of serial variable (up to 20 characters)	
解説	連番印字(P46参照)	
例	^Q50,0,0	
	^W100	
	^H10	
	^P3	
	ΓL	
	Dy2-me-dd	
	Th:m:s	
	C0,000,+1,Prompt	
	C1, 1,+1,Prompt	
	C2,AEE,+1,Prompt1	
	C3,CZYY,+1,Prompt2	
	AC,80,10,1,1,0,0,decimal with leading zeros: C0	
	AC,80, 80,1,1,0,0,decimal with leading spaces: C1	
	AC,80,160,1,1,0,0,hexadecimal: ^C2	
	AC,80,240,1,1,0,0, 0~9 A~Z: ^C3	
	E	

decimal with leading zeros: 002
decimal with leading spaces: 3
hexadecimal: F0
0~9 A~Z: ZZ0
decimal with leading zeros: 001
decimal with leading spaces: 2
hexadecimal: EF
0~9 A~Z: ZYZ
decimal with leading zeros: 000
decimal with leading spaces: 1
hexadecimal: EE
0~9 A~7 [.] 7YY
0.0742.211

Daa|bb|cc - 日付レイアウト設定

コマンド	Daalbblcc		
パラメーター	 aa = 年		
	v4· 年4桁(例·2007)		
	bb = B		
	me·日本字(例:IAN FEB)		
	mn: 日数字(例:01:02)		
	nnn: 万奴子(), 02,) cc = 日2桁		
	Dii1: Julian calendar format(YYDD)		
	Dij1: Julian calendar format(TTDD)		
	Duvit: wook of yoar format(W)		
	Dwy?: week of year format(WW)		
	Dwp: dove of year format(www)		
	Dwill day-of-week as number value		
	Dw1: day-of-week as 3 letter appreviation		
	Dw2: day-of-week as complete		
	Dm1: month of the year as 3 letter abbreviation		
<u> 本刀 = ¥</u>	Dm2: month of the year as a complete name		
所 (Fil	Define the date layout for print out		1
19]	Q100,0,0		
	W100		
	Dy2-me-dd	05-APR-15	Date layout
	AD,36,40,1,1,0,0,^D	5105	Julian date format
	Djj1	15	Week of year format
	AD,36,80,1,1,0,0,^D	Fri	Day of week as 3 letter
	Dwy1		abbreviation
	AD,36,120,1,1,0,0,^D	Apr	Month of the year as 3
	Dw1		letter abbreviation
	AD,36,160,1,1,0,0,^D		
	Dm1		
	AD,36,200,1,1,0,0,^D		
	Dy4/mn/dd		
	AD,36,280,1,1,0,0,^D		
	Djj2	2005/04/15	Date layout
	AD,36,320,1,1,0,0,^D	05105	Julian date format
	Dwy2	15	Week of year format
	AD,36,360,1,1,0,0,^D	Friday	Day-of-week as complete
	Dw2	April	Month of the year as a
	AD,36,400,1,1,0,0,^D		complete name
	Dm2		
	AD,36,440,1,1,0,0, ^D	5	Day of week as number
	Dwn		value
	AD,36,530,1,1,0,0, [^] D		
	AC,228,82,1,1,0,0,julian date format		
	AC,228,124,1,1,0,0,week of year format		
	AC,228,166,1,1,0,0,day-of-week as 3 letter		
	abbreviation		
	AC,228,210,1,1,0,0,month of the year as 3 letter		
	abbreviation		
	AC,228,318,1,1,0,0,julian date format		
	AC,228,360,1,1,0,0,week of vear format		
	AC.228.402.1.1.0.0.day-of-week as complete		

AC,228,446,1,1,0,0,month of the year as a complete		
name		
AC,228,532,1,1,0,0,day-of-week as number value		
AC,228,40,1,1,0,0,Date layout		
AC,228,274,1,1,0,0,Date layout		
E		

______ E - フォーマットコマンド終了/印字開始

コマンド	E
パラメーター	なし
解説	フォーマットコマンドを終了し印字を行います。

FILEDB,OPEN,name - オープンデータベース

コマンド	FILEDB,OPEN,name
パラメーター	name=データベース名
解説	データベース印字
例	FILEDB,OPEN,customer

FILEDB,MOVE,n - レコード移動

コマンド	FILEDB,MOVE,n	
パラメーター	n: レコード指定	
	n = 指定レコード	
	n = FIRST, 最初のレコード	
	n = LAST, 最後のレコード	
	n = NEXT, 次のレコード	
	n = PRIOR, 前のレコード	
解説	データベースから特定のレコードを選びます	0•
例	FILEDB,MOVE,3	3番目のレコード
	FILEDB,MOVE,FIRST	最初のレコード
	FILEDB,MOVE,NEXT	次のレコード

FILEDB,FIND,x,y - データペース検索

コマンド	FILEDB,FIND,x,y	
パラメーター	x=フィールド名	
	y=検索キーワード	
解説	データベースから特定のデータを検索し印字します。	
例	データベース"customer"をダウンロードしま Find Mary'sを探し	
	す。	
	^Q60,0,0	
	^P1	
	^L	
	FILEDB,OPEN,customer	
	V00,10,Prompt0	
	V#LINKDB,PHONE,V00	
	FILEDB,FIND,NAME,Mary	
	AC,79,120,1,1,0,0, Marry's phone:	
	E	

Gwxxx - グラフィックコマンド

コマンド	Gwxxx
パラメーター	wxxx
	w: イメージファイルのバイト数
	xxx: イメージデータ
解説	このコマンドは [~] Gのサブコマンドになり、バイナリーデータで送信する必要があります。 Wはイメー
	ジデータのバイト数を表します。 For 例, if the image file is 50 bytes, the command is G2xxx . (2:

ASCII is 50 decimal)

Hx,y,col_count,row_count,col_width,row_width,line_width - テーブル

コマンド	Hx,y,col_count,row_count,col_width,row_width,line_wid	th
パラメーター	x:水平方向(ドット)	
	y: 垂直方向(ドット)	
	col_count:行数	
	row_count列数	
	col_width:行幅	
	row_width:列幅	
	line_width:線幅	
解説	表を描きます。	
例	H20,20,2,3,20,30,10	

La,x, y, x1, y1 - ライン

コマンド	La,x, y, x1, y1	
パラメーター	a= o, 上書きライン(他のフィールドと重なった場合、上にラインを作ります) a = e, 白抜きライン(他のフィールドと重なった場合、重なった部分が反転します) x: 水平方向開始位置 (ドット; 1mm= 8ドット)	(x,y) (x,y) (x1,y1)
解試	y: 垂直万回開始位直(トット) x1: 水平方向終了位置(ドット) y1: 垂直方向終了位置(ドット) *メモ・斜めの線は描けません。	(x1,y1)

Mx, y, sno, nos, mode, ccode, zip, class, rotation, message – マキシコード

コマンド	Mx, y, sno, nos, mode, ccode, zip, class, rotation, message
パラメーター	x:水平位置(単位:ドット)
	y:垂直位置(単位:ドット)
	sno : シンボルナンバー:1~8
	nos:シンボル数:1~8
	mode:モード: 2, 3, 4 or 6.
	Ccode:国コード(3桁)
	zip:郵便番号
	class:サービスクラス(3桁)
	rotation:回転(0:0°)
	0) 0° 1) 90° 2) 180° 3) 270°
	message: バーコードデータ(1~84キャラクタ)
解説	マキシコードの印字

Px,y,w,h,r,c,ec,len - PDF 417

コマンド	Px,y,w,h,r,c,ec,len
	Data
パラメーターs	x:水平位置(単位:ドット)
	y:垂直位置(単位:ドット)
	w:幅
	h: 高さ
	r:列数(3-90)0の場合は全ての列数をカウントします。
	c : 行数(1-30)0の場合は全ての行数をカウントします。
	ec:エラー訂正レベル: 0−8
	len:データ長(バイト CRなどを含みます)
	Data : バーコードデータ(最大1024キャラクタ)
解説	PDF417の印字

PCx,y,w,h,r,c,ec,max_len,rotation - PDF 417(可変長)

コマンド	PCx,y,w,h,r,c,ec,max_len,rotation	
パラメーター	x:水平位置(単位:ドット)	
	y:垂直位置(単位:ドット)	
	w:幅	
	h : 高さ	
	r:列数(3-90)0の場合は全ての列数をカウントしま	きす。
	c: 行数(1-30)0の場合は全ての行数をカウントしま	ます。
	ec:エラー訂正レベル: 0-8	
	max_len:最大データ長(バイト CRなどを含みます)	
	Data: バーコードデータ(最大1024キャラクタ)	
	rotation=回転	
	0) 0° 1) 90° 2) 180° 3) 270°	
解説	PDF417のデータ長を調整できます。	
例	^Q50,0,0	(Data read from CCD:
	^L	0123456789[CR][LF]Line2[CR][LF]Line3[CR
	PC141,104,3,5,3,3,3,50][LF]9876543210)
	&*0123456789	
	Line2	
	Line3	
	9876543210&*	
	E	

Qx, y, width, height - パターン

コマンド	Qx, y, width, height	
	Data	
パラメーターs	x:水平位置(単位:ドット)	
	y:垂直位置(単位 : ドット)	
	width = 幅 (単位:バイト)	
	height = 高さ (単位 : バイト)	
	data = 幅 x 高さ	
解説	4 1 2 3 4 5 6 7 8 0 N	Data send out 1 2 3 477 78 79 80 width = 4 ; height = 20 (data length: 4:20 = 20)
	77 78 79 80	(data length: 4x20 = 80) (P エラー! ブックマークが定義されていません。 参照)

Rx, y, x1,y1, lrw, ubw - 四角形

コマンド	Rx, y, x1,y1, Irw, ubw	
パラメーター	x:水平方向開始位置(ドット) y:垂直方向開始位置(ドット) x1:水平方向終了位置(ドット) y1:垂直方向終了位置(ドット) lrw:左右ボーダライン幅(ドット) ubw:上下ボーダライン幅(ドット)	$ub \frac{(x,y)}{1} (x1,y1)$
解説	四角形を描きます (Pエラー! ブックマークが定義され	れていません。参照)

Thms - 時間フォーマット

コマンド	Thimis
パラメーター	h=時(2桁, 00~23)
	m =分(2桁, 00~59)
	s = 秒(2桁, 00~59)
	= 区切り記号
解説	時間のフォーマットを定義します。(P エラー! ブックマークが定義されていません。 参照)

V#ADD,name,size,prompt - 変数の定義

コマンド	V#ADD,name,size,prompt		
パラメーターs			
	size= キャラクタ数		
	prompt= プロンプト		
解説	変数名を定義します。		
例	[~] MDELF,aaa	Weight is 16 kg	
	^Faaa	Date is 11/26/2004	
	^Q50,0,3		
	^AD		
	^L		
	V#ADD,weight,10,Weight		
	V#ADD,date,15,Date		
	AE,7,46,1,1,0,0,Weight is (weight)		
	AE,7,86,1,1,0,0,Date is ^(date)		
	E		
	^Kaaa		
	16 kg		
	11/26/2004		
	E		
	[~] P1		

V#ADDCHKSUM,x-チェックデジットの追加(モジュラス10)

コマンド	V#ADDCHKSUM,x		
パラメーターs	x= variable		
解説	Add the modulus 10 check code to x		
例	Add modulus 10 check code to V00	Print result	
	~MDELF,test	Enter Variable value	
	^Ftest	111222333	
	^Q60,0,0		
	^L	Print result	
	V00,16,Prompt	1112223332	
	V#ADDCHKSUM,V00		
	AE,47,57,1,1,0,0,Date: [^] V00		
	E		
	ŕKtest		
	111222333		
	E		
	~P1		

V#LINKDB,x,y - データベースからの可変定義

コマンド	V#LINKDB,x,y
パラメーター	x= データベースフィールド名

	y= 可変フィールド
解説	このコマンドを使う前に、dbaseファイルをオープンしてリンクできる状態にしておかないといけませ
	\mathcal{K}_{\circ}
例	P54参照

V#OPx,p1,p2,p3 - 可変フィールドの計算

コマンド	V#OPx,p1,p2,p3	
パラメーターs	s x=+, -, *, /, % ; p1,p2,p3= 可変フィールド	
	x=+, p1=p2+p3	
	x=-, p1=p2-p3	
	x=*, p1=p2*p3	
x=/, p1=p2/p3		
	x=%, p1=p2%p3	
解説	計算を行います。(P52参照)	
例	V#OP+,V00,V01,V02	V00=V01+V02
	V#OP-,V00,V01,V02	V00=V01-V02
	V#OP*,V00,V01,V02	V00=V01*V02
	V#OP/,V00,V01,V02	V00=V01/V02
	V#OP%,V00,V01,V02	V00=V01%V02

V#RENAME,name,x - 可変リネーム

コマンド	V#RENAME,name,x		
パラメーターs	name= 新しい可変名(最大8キャラクタ)		
	x= 可変名		
解説	可変フィールドのリネーム		
例	[~] MDELF,aaa	Weight is 16 kg	
	^Faaa	Date is 11/20/2004	
	^Q50,0,3		
	^AD		
	^L		
	V00,10,Prompt		
	V01,10,Prompt		
	V#RENAME,weight,V00		
	V#RENAME,date,V01		
	AE,7,46,1,1,0,0,Weight is (weight)		
	AE,7,86,1,1,0,0,Date is (date)		
	E		
	^Kaaa		
	16 kg		
	11/20/2004		
	E		
	P1		

V#SET,UNPROMPT,x - プロンプト無し可変フィールド

コマンド	V#SET,UNPROMPT,x	
パラメーターs	x= variable	
解説	プロンプト無しで可変フィールドをセットすることができます。	
例	V#OP+,V00,V01,V02 Use doesn't need to input the value of V00	
	V#SET,UNPROMPT,V00	

V#STRCPY,x,y - 可変フィールドのコピー

コマンド	V#STRCPY,x,y
パラメーターs	x= コピー先可変フィールド名

	y= コピー元可変フィールド名	
解説	可変フィールドの全データをコピーします。	
例	V#STRCPY,V00,V01	Copy all of V01 data to V00

V#STRSUB,x,y,first,length - 可変データ部分コピー

コマンド	V#STRSUB,x,y,first,length	
パラメーター	x= コピー先可変フィールド名	
	y= コピー元可変フィールド名	
	first= スタート位置	
	length= コピーキャラクタ数	
解説	可変データの部分コピー	
例	年月日をそれぞれコピーします	印字結果:
	~MDELF,test	Date:2005/01/31
	^Ftest	Month:01
	^Q60,0,0	Day:31
	^L	Year:2005
	V00,16,PromptV0	
	V01,16,PromptV1	
	V02,16,PromptV2	
	V03,16,PromptV2	
	V#STRSUB,V01,V00,5,2	
	V#STRSUB,V02,V00,8,2	
	V#STRSUB,V03,V00,0,4	
	V#SET,UNPROMPT,V01	
	V#SET,UNPROMPT,V02	
	V#SET,UNPROMPT,V03	
	AE,47,57,1,1,0,0,Date:^V00	
	AE,38,115,1,1,0,0,Month: V01	
	AE,38,155,1,1,0,0,Day:^V02	
	AE,38,205,1,1,0,0,Year: [^] V03	
	E	
	Ktest	
	2005/01/31	
	E	
	[*] P1	

Vt, x, y, x_mul, y_mul, gap, rotation, data - ビットマップフォントダウンロード

コマンド	Vt, x, y, x_mul, y_mul, gap, rotation, data	
パラメーター	t: フォント名(A ~ Z)	
	x: 水平位置(ドット)(203dpi:1mm = 8ドット/ 300dpi:1mm=12ドット)	
	y: 垂直位置(ドット)(203dpi:1mm = 8ドット/ 300dpi:1mm=12ドット)	
	x_mul: 横倍角(8倍まで)	
	y_mul: 縦倍角(8倍まで)	
	gap: 文字間隔(ドット)(203dpi:1mm = 8ドット/ 300dpi:1mm=12ドット)	
	rotation: 回転(ASCII:0-3, アジアンフォント:0-7)	
	0)0° 1)90° 2)180° 3)270° 4)縦0° 5)縦90° 6)縦180° 7)縦270°	
	data: 印字データ(最大239文字)	
解説	ビットマップフォントのダウンロード	
例	VA,5,10,1,1,1,0,data T	he name of font "A"

Vxx, length, prompt - **可変変数**

コマンド	Vxx, length, prompt
パラメーターs	xx = 可変コード(00~99)
	length = 文字数(98キャラクタまで)
	prompt = プロンプト(最大60キャラクタ)
解説	変数を定めます(P50)

Vxx,length,prompt.jnl - 可変データの編集

コマンド	Vxx,length,prompt.jnl
パラメーター	xx = 可変コード
	length= 可変データの長さ
	prompt= プロンプト
	j=オプション
	n=l(左寄せ), c(中央寄せ), r(右寄せ)
	I=全長(mm)
解説	可変データの編集

Wx,y,mode,type,ec,mask,mul,len,roatae - QRコード マイクロQRコード*対応機種のみ

Syntax	Wx,y,mode,type,ec,mask,mul,len,roatae				
Parameters	x =水平位置(ドット)				
	y =垂直位置(ドット)				
	$mode = \pm - \dot{k}(1 \approx 5)$				
	1→ 数字モード				
	2 → 英数字モード				
	3 → 8ビットバイナリ―モード				
	4 → 漢字モード				
	5 → 混在モード				
	type = バーコードタイプ (1~3)				
	1 → モデル1(オリジナル)				
	2 → モデル2(アドバンス)				
	3 → マイクロQRコード(対応機種のみ)				
	ec = エラー訂正レベルI (L、M、Q、H)				
	$L \rightarrow Low$				
	$M \rightarrow Medium$				
	$Q \rightarrow Medium high$				
	$H \rightarrow High$				
	mask = マスキングファクター (0 [~] 7 or 8 for auto).				
	マイクロQRの場合は必ず「0」を指定してください。				
	mul = セルサイズ(1~8)				
	len = データ長(CRやLFを含む)				
	roatae =回転(0~3)				
	0) 0° 1) 90° 2) 180° 3) 270°				
Description	Print QR-code by setting.				
Example	Q50,0,0	Data mode: 2			
	^L	Model type: 1			
	W10,10,2,1,L,8,10,36,0	Error level: L			
	0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY	Masking factor: 8			
	Z	Multiple:10			
	E	Data length: 36			
		na kalendari Kalendaria			

Xx, y, z, data - データマトリックス

コマンド	Xx, y, z, data
パラメーターs	x: 水平位置(ドット)
	y: 垂直位置(ドット)
	z: セルサイズ

	data: バーコードデータ(500まで)
解説	P45参照

XRBx,y,enlarge,rotation,length<CR>data - Print DataMatrix Code*対応機種のみ

Syntax	XRBx,y,enlarge,rotation,length <cr></cr>		
	data		
Parameters	x = Horizontal start position of barcode (unit: dots).y = Vertical start position of barcode (unit: dots).enlarge = Enlarge the DataMatrix Code 1~8 times (horizontally and vertically).rotationR = rotation of barcode $(0 ~ 3)$ 0) 0°1) 90°2) 180°3) 270°		
	length = data length (unit: bytes). data = bar code data.		
Description	Print DataMatrix code. (refer to page45)		

XRBx,y,enlarge,rotationR,length<CR>data - Print Rectangular DataMatrix Code*対応機種のみ

Syntax	XRBx,y,enlarge,rotationR,length <cr></cr>			
	data			
Parameters	x = Horizontal start position of barcode (unit: dots).			
	y = Vertical start position of barcode (unit: dots).			
	enlarge = Enlarge the DataMatrix Code $1^{\circ}8$ times (horizontally and vertically).			
	rotationR = rotation of barcode $(0R^{\sim} 3R)$			
	0R) 0° 1R) 90° 2R) 180° 3R) 270°			
	length = data length (unit: bytes).			
	data = bar code data.			
Description	Print rectangular DataMatrix code. (refer to page45)			

Yx, y, name - グラフィック

コマンド	Yx, y, name	
パラメーター	x: 水平方向の位置 (ドット)	
	y: 垂直方向の位置(ドット)	
	name: グラフィック名	
解説	プリンタにダウンロードされているグラフィック(P48参照)	
	例:	
	ファイル名"Graphic1"をY20, 40の位置に 印字します。	

サンプル

バーコードサンプル

CODE	SAMPLE	CODE	SAMPLE
Code 39		UPC E	
	CODE39	Add on 2	0 234567 3
EAN 8		UPC E	
	1234 15670 1	Add on 5	0 234567 3
EAN 8		I 2 of 5	
Add on 2	1234 5670		4321
EAN 8		CODABAR	
Add on 5	1234 5670		ABCD
EAN 13	1 234567 890128	Code 93	CODE 93
EAN 13		Code 128	
Add on 2	1 234567 890128 1		CODE 128
EAN 13		EAN 128	
Add on 5	1 234567 890128 801118		EAN 128
UPC A		MAXICODE	
	1 23456 78901		·····
			:::::@2::::
			× • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		DD5 447	
		PDF 417	
Add on Z			I STATE AND A S
UPC A	12345	UPC E	
Add on 5	1 11 23456 78901 11 2 11 11 11		0 234567 3
DataMatrix	rsfe	QR Code	
Code			
	<u>R4848</u>		
UCC128		DUN 14	
	(12) 3 4567890 123456789	0	1 22 45876 20123 1
POST NET		RPS128	
	 . . .		
	1 2 3 4 0		
			1234567890123456789017

使用例

ラベル設計方法:

ラベルを作成するには以下の順番どおりコマンドを組み合わせなくてはなりません。



** コントロール/セットアップコマンドはラベルフォーマットエリアに記述しても効果はありません。

サンプル:

次のサンプルはEAM8を印字する例です。コマンドはテキストファイルで書かれています。どんな言語であれテキスト形式 で出力することで、プリンタを動作させることができます。

以下がコマンドになります。(ファイル名をEX1.txtとする)

コマンド	解説
^Q25,3	ラベル高さ 25mm, ギャップ 3mm
^W32	ラベル幅 32mm
^H10	濃度 10
^S6	印字スピード 6インチ/秒
^P1	印字枚数 1
^E10	ラベル送り停止位置 10 mm
^C1	コピー数 1
^O0	剥離機能OFF
^R0	左余白 0ドット
^D0	カッター機能OFF
^L	ラベルフォーマットスタート記号
BB,42,39,2,5,100,0,1,1234567	バーコード指定 EAN8
	バーコードデータ 1234567
E	ラベルコマンド終了記号

MS-DOSにてパラレルポートに送信: C:¥>COPY EX1.TXT PRN.J

MS-DOSにてシリアルポートに送信: C:¥>MODE COM1 96,N,8,1 C:¥>TYPE EX1.TXT >> COM1

X 軸 Y 軸の設定:



テキストフィールド

テキストフィールド	印字結果	回転	印字結果
^Q50,0,2	PRINTER	^Q50,0,0	OZ
^W50	AUG/27/00	^W50	T ROTATION 0 2
^S6	08:39:36	^S6	
^H10		^H10	
^R10		^L	
~D8,27,00,8,39,36		AC,100,30,1,1,1,0,ROTATION 0	۲. ۲
^L		AC,38,0,1,1,1,1,ROTATION 90	
AC,10,10,1,1,1,0,PRINTER		AC,260,150,1,1,1,2,ROTATION 180	
AC,10,50,1,1,1,0, ^D		AC,290,200,1,1,1,3,ROTATION 270	
AC,10,100,1,1,1,0, [^] T		E	
E			
文字間隔指定	印字結果	アジアンフォント	印字結果
^Q30,0,0	PRINTER	^L	中
^W50		AZ,100,12,1,1,0,4,中文	文
^S6		AZ,223,65,1,1,0,5,中文	交
^H10		AZ,60,100,1,1,0,6,中文	표 정문
^L	PRINTER	AZ,90,144,1,1,0,7,中文	
AC,10,10,1,1,10,0,PRINTER		E	中文
AC,10,100,1,1,1,0,PRINTER			
E			

バーコード

例	印字結果	回転	印字結果
^H10		^H10	<u></u>
^S6		^S6	234
^Q30,0,2		^W25	567
^W60	1234 5670	^Q30,0,2	8
^L		^L	901
BB,20,100,3,3,100,0,1,1234567		BE,100,20,2,4,80,1,1,123456789012	28
E		E	

日時表示

データフォーマット	印字結果
Dy4-me-dd	2000-MAY-29
Dy4/mn/dd	2000/05/29
Dmn dd y4	05 29 2000
Dy4	2000
Dme	МАҮ
Ddd	09
Dy4-me	2000-MAY
Dme-dd	MAY-29

ライン印字

例	解説		印字結果	
^Q50,3	; 濃度= 7	LE	LO	
^W100	; スピード = 6 インチ/秒			
^E32	;ラベルサイズ= 50mm, gap = 3 mm			
^H7	;ラベル幅 = 100mm			
^P1				
^S6				
^L				
Lo,212,45,311,53				
Lo,244,11,252,128				
Le,34,43,149,51				
Le,72,8,80,121				
E				

四角形印字

例	解説	印字結果
^H10		
^S6	; (x,y) = (20,20),	
^Q50,2	(x1,y1) = (120,120)	
^W70	Irw = 8 dots, ubw = 8 dots	
ΓL		
R20,20,120,120,8,8		
E		

PDF417

例	印字結果
^Q50,0,3	
^W70	
^S6	
^H10	
^L	
P30,20,3,3,3,3,1,100	
12345678	
12345678	
12345678	
12345678	
12345678	
12345678	
12345678	
12345678	
12345678	
12345678	
E	

マキシコード

例	印字結果
^Q50,0,0 ^W70 ^S6 ^H10 ^L	
 M30,20,1,1,2,840,068107317,8,0,123456 E	

データマトリックス

例	印字結果
^Q50,0,3	
^W90	化结 合物
^S6	i Félix ta
^H10	
^L	<u>64666</u>
X30,20,5,123456789012345678901234567890	
E	

剥離機能設定

例	印字結果
^Q50,2	
^W50	
^S6	
^O1	* 剥離機能使用
^E10	
^P1	
^H10	
^L	
AD,20,20,1,1,3,0,Stripper Function	
E	

カッター機能設定

例	解説	印字結果
^Q20,0,0	連続紙使用 ラベル長20mm	
^H5	;フィード量 :0mm	
^S2		
^P10	;10枚印字	
^D2	;2枚毎にカット	a002 a004 a009 a009
^C1		
^L		a010
R10,10,120,90,2,2		
C0,001,+1,A1		
AC,20,30,1,1,1,0,a [^] C0		
E		

連番印字

TEXT			
例 1	印字結果	例 2	印字結果
^Q10,0,0	0018	[~] P10	0038
^W30	0016		0036
^S6	0014		0034
^H10	0012	続いてあと10枚印字を行う場合は、全	0032
^P10	0010	てのコマンドを記述しなくても" [~] P10"	0030
^L	8000	だけコマンドを送れば、同じ内容で印	0028
C0,0000,+2,A1	0006	字を行うことができます。	0026
AB,10,10,1,1,2,0, ^{C0}	0004		0024
E	0002		0022
	0000		0020
例 3	印字結果	例 4	印字結果
^Q10,0,0	0006	^Q10,0,0	abc0014def
^W30	0006	^W30	abc0012def
^S6	0004	^S6	abc0010def
^H10	0004	^H10	abc0008def
^P4	0002	^P8	abc0006def
^C2	0002	^L	abc0004def
ΓL	0000	C0,0000,+2,A1	abc0002def
C0,0000,+2,A1	0000	AB,10,10,1,1,2,0,abc^C0def	abc0000def
AB,10,10,1,1,2,0, C0		E	
E			
	バー		
バーコード		印字結果	
¹ H10			
S6		1 111119 911114	
Q20,0,2			
W50		1 111119 021113	
DE 20 100 2 2 100 0 1 111111 000111			
E			

Graphic driver format

例	解説
^Q20,2	
^W50	
^R20	; Left margin = 20 dots
~G	
G(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	For this 例, ASCII "("character is 40 decimal
G(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	(=40 bytes). Total 14 lines, so the graphics
G(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	height is 1.75mm (14 dots)
G(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	
G(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	
G(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	
	印子柏朱

G(АААААААААААААААААААААААААААААААААААА	
G(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	
E	

パターン印字

例	印字結果
^Q,20,0,0	
^W40	
^S6	
^D5	
^L	
Q40,10,2,8	Length: 2x8=16
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG	
E	
	¥説
0100011101000111	
0100011101000111 🚽	8 dot
0100011101000111 첫	$\downarrow 2mm \downarrow$
0100011101000111 👼	
0100011101000111 É	
0100011101000111 월	
0100011101000111 1	
0100011101000111	
<−1 BYTE →< 1 BYTE →	
\leftarrow WIDTH = 2 BYTES \rightarrow	
G : 01000111 (binary)	

180°回転印字

例	解説	印字結果
^Q40,2		
^W50		
^S6		0299 \$21
^H10		
~R50	; 180°回転	ЭТАТОЯ
^L		
AC,153,42,1,1,1,2,ROTATE		
BB,156,112,2,5,50,2,1,1234567		
E		
^Q50,0,0		ROTATE
~R200	; プリンタ仕様の最大幅以上の値を指	
^L	定することにより、回転せずに印字しま	1234 5670
AC,20,10,1,1,1,0,ROTATE	す。	
BB,20,45,2,5,50,0,1,1234567		
E		

グラフィックのダウンロード

下記の方法でプリンタにグラフィックデータをダウンロードします。

1. グラフィックデータを用意します。(ファイル名: TREE.PCX, ファイルサイズ: 922 bytes).

2. 2つのテキストファイルを用意します。(TEST1.TXT/TEST2.TXT 下の表参照)

TEST1.TXT	TEST2.TXT	印字結果	
[~] EP,TREE,922	^Q30,0,0		
	^W50		
	^S2		
	^H5		
	^L		
	Y30,50,TREE		
	E		

3. DOSプロンプトから下のコマンドを打ち込みます。

COPY TEST1.TXT PRN↓

COPY TREE.PCX PRN/B,J COPY TEST2.TXT PRN,J

例	解説
[^] Ftest	;ファイル名"test"でプリンタにダウンロードする。
^Q50,0,15	
^W70	
^H10	
^S6	
^E12	
^L	
C0,0000,+1,serial no.	; 連番の定義(CO)
V00,10,name	; 可変データの定義(V00, V01, V02)
V01,8,barcode	
V02,6,price	
AE,108,306,1,1,1,0,\$ [\] V02	
AC,39,27,1,1,1,0,S/N. ^C 0	
AD,126,78,1,1,1,0, ^{V00}	
BA,108,135,2,5,100,0,1, [^] V01	
E	

ラベルフォーマット呼び出し

例 1	解説	印字結果
^Ktest	フォーマットの呼び出し(サイズ等変更	S/N.0000
0000	無し)	book
Book	C0 = 0000	
12345678	V00 = book	
200.00	V01 = 12345678	* 17245679 *
E	V02 = 200.00	12343076
[~] P1		\$200.00
例 2	解説	印字結果
[^] Ktest	フォーマットの呼び出し(サイズ等変更	S/N.1111
1111	あり)	Pencil
Pencil	C0 = 1111	
12345678	V00 = pencil	
100.00	V01 = 12345678	* 12245678 *
E	V02 = 100.00	¢100.00
^Q35,0,0	サイズ変更	\$100.00
^S6	印字スピード変更	S /N 1112
^H10	濃度変更	
[~] P2	2枚印字	Pencil
		* 12345678 *
		\$100.00

可変データやラベルフォーマットを変更する度に[^]Kname から [^]Pxを繰り返してください。

ヘッドチェックとバージョンリスト

例	印字結果		
~т			
~	EZXXXX : VX.XXX Serial port :96,N,8,1		

Use variable settings

	例	印字結果	
1. 単価と個数を入	[~] MDELF,test1	Price: 100	
カし、合計金額を計	^Ftest1	Amount: 3	
算するサンプルで	^Q60.0.0	Total Price: 300	
त.	^P1		
	^1		
	V00 10 Price		
	V01 10 Amount		
	V02 10 Total Price		
	V#OP* V02 V00 V01		
	V#SET LINDROMDT \/02		
	AC, 30, 110, 1, 1, 0, 0, PTCE. V00		
	AC, 30, 169, 1, 1, 0, 0, Amount: V01		
	E		
	Aug		
	Ktest1		
	100		
	3		
	E		
	P1		
2. 計算	MDELF,test2		
	[^] Ftest2	V00=10	
	^Q60,0,0	V01=20	
	Γ ^L		
	V00,10,Input V00	V1+V0=30	
	V01,10,Input V01	V1-V0=10	
	V02,10,Input V02	V1*V0=200	
	V03,20,Input V03	V1/V0=2	
	V04,20,Input	V1 MOD V0 = 0	
	V05,20,Input		
	V06,20,Input		
	V#OP+,V02,V01,V00		
	V#OP-,V03,V01,V00		
	V#OP*,V04,V01,V00		
	V#OP/,V05,V01,V00		
	V#OP%,V06,V01,V00		
	V#SET,UNPROMPT,V02		
	V#SET,UNPROMPT,V03		
	V#SET,UNPROMPT,V04		
	V#SET,UNPROMPT,V05		
	V#SET,UNPROMPT,V06		
	AA,38,37,1,1,0,0,V00= [^] V00		
	AA,38,77,1,1,0,0,V01= [^] V01		
	AE.38.115.1.1.0.0.V1+V0=^V02		
	AE.38.165.1.1.0.0.V1-V0= [^] V03		
	AE.38.215.1.1.0.0.V1*V0=^V04		
	AE.38.265.1.1.0.0.V1/V0=^V05		
	AE.38.315.1.1.0.0.V1 MOD V0=^V06		
	E		
	-		
	^Ktest2		
	10		
	20		
	IE		
L	1=		

~P1	

dBase III印字

customer.dbf

NAME	ADDRESS	PHO	NE		
Tom	Address of Tom	1111	1111		
Mary	Address of Mary	2222	2222		
John	Address of John	3333	3333		
Joe	Address of Joe	44444	4444		
Bob	Address of Bob	5555	5555		
Gilbort	Address of Gilbort	6666	6666	-	
Gilbert	Address of Gilbert	0000	0000	解説	印字結果
[^] Q60,0,0 [^] P1 [^] L FILEDB,OPE V00,10,Prom V#LINKDB,P	N,customer ot0 HONE,V00		Print out	Mary's phone number	Mary's phone: 22222222
FILEDB,FIND AC,79,120,1,1	,NAME,Mary I,0,0, Mary's phone: ^V00				
E ^Q60,0,0 ^P1 ^L			Print out	John Address	Address of John
FILEDB,OPE V00,10,Prom V#LINKDB,A FILEDB,FIND AC,79,120,1,1	N,customer ot0 DDRESS,V00 ,NAME,John 1,0,0, ^V00				
E ^Q60,0,0 ^P1 ^I			Print out	last person name	Last Name is Gilbert
FILEDB,OPE V00,10,Prom V#LINKDB,N, FILEDB,MOV AC,79,120,1,1	N,customer ot AME,V00 'E,LAST I,0,0,Last Name is [^] V00				
^Q60,0,0 ^P1 ^L			4.Print s	econd person name	Second Name is Mary
FILEDB,OPE V00,10,Prom V#LINKDB,N FILEDB,MOV AC,79,120,1,1 E	N,customer ot AME,V00 'E,2 I,0,0,Second Name is [^] V00				
- ^Q60,0,0 ^P3 ^L FILEDB,OPE C0,1,+1,DB M V00,10,name V01,10,phone	N,customer Iove C		Print firs phone nu	t, second and third person ımber	Tom Phone is 11111111 Mary Phone is 22222222 John Phone is 33333333

V#LINKDB,NAME,V00	
V#LINKDB,PHONE,V01	
FILEDB,MOVE,C0	
AC,79,120,1,1,0,0,^V00 Phone is ^V01	
E	